

Series  
Serie  
Série  
0

Replaces  
Reemplaza  
Remplace  
40272-078-04  
05/2007



40272-078-04  
Rev. 01, 10/2009  
Lexington, KY, USA

# PK7GTA Grounding Bar Kit

## Accesorio de barra de puesta a tierra

### Kit de barras de m.à.l.t.

Retain for future use. / Conservar para uso futuro. / À conserver pour usage ultérieur.

#### Precautions

#### Precauciones

#### Précautions

### **⚠ DANGER / PELIGRO / DANGER**

#### HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

- Apply appropriate personal protective equipment (PPE) and follow safe electrical work practices. See NFPA 70E.
- This equipment must only be installed and serviced by qualified electrical personnel.
- Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment.
- Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off.
- Replace all devices, doors and covers before turning on power to this equipment.

**Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.**

#### PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO POR ARQUEO

- Utilice equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad eléctrica establecidas por su Compañía, consulte la norma NFPA 70E.
- Solamente el personal eléctrico especializado deberá instalar y prestar servicio de mantenimiento a este equipo.
- Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo en él.
- Siempre utilice un dispositivo detector de tensión nominal adecuado para confirmar la desenergización del equipo.
- Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de volver a energizar el equipo.

**El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.**

#### RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC

- Portez un équipement de protection personnelle (ÉPP) approprié et observez les méthodes de travail électrique sécuritaire. Voir NFPA 70E.
- Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation et l'entretien de cet appareil.
- Couper l'alimentation de l'appareil avant d'y travailler.
- Utilisez toujours un dispositif de détection de tension à valeur nominale appropriée pour s'assurer que l'alimentation est coupée.
- Remplacez tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre l'appareil sous tension.

**Si ces directives ne sont pas respectées, cela entraînera la mort ou des blessures graves.**

02637



**SQUARE D**

by Schneider Electric

## Contents

- 1 Grounding bar
- 2 Mounting screws
- 1 Equipment Grounding Label

## Installation

1. Turn off all power supplying the equipment where kit will be installed..
2. For use in QO6-12L100, QO14-8L125, and HOM4-8125: Mount grounding bar to embossed holes in back of box using 8-32 x 0.687 inch screws (two required), as shown below. Torque to 30 lb-in. (3.4 N•m).
3. Apply equipment grounding label to enclosure beside ground bar.

## Contenido

- 1 Barra de tierra
- 2 Tornillo de montaje
- 1 Etiqueta de puesta a tierra del equipo

## Instalación


1. Desenergice el equipo en el que se instalará este accesorio.
2. Para usarse en los centros de carga QO6-12L100, QO14-8L125 y HOM4-8125: Coloque la barra en los agujeros realizados ubicados en la parte posterior de la caja utilizando tornillos de 8-32 x 0,687 pulg (se necesitan dos), como su muestra abajo. Apriete a 3,4 N•m (30 lbs-pulg).
3. Adhiera la etiqueta de puesta a tierra del equipo al gabinete junto a la barra de tierra.

## Contenu

- 1 Barre de m.à.l.t.
- 2 Vis des montage
- 1 Étiquette de m.à.l.t. de l'appareil

## Installation

1. Couper l'alimentation de l'appareil sur lequel ce kit doit être installé.
2. Pour utilisation dans QO6-12L100, QO14-8L125 et HOM4-8125 : monter la barre de m.à.l.t. sur les trous estampés à l'arrière du boîtier en utilisant les vis 8-32 x 0,687 po (2 sont nécessaires), comme indiqué. Serrer à 3,4 N•m (30 lb-po).
3. Placer l'étiquette de m.à.l.t. de l'appareil sur le coffret, à côté de la barre de m.à.l.t.



**Made in USA**

**Hecho en EUA**

**Fabriqué aux É.-U.**

Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel. No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material.

Square D® is a trademark or registered trademark of Schneider Electric. Other trademarks used herein are the property of their respective owners.

Solamente el personal especializado deberá instalar, hacer funcionar y prestar servicios de mantenimiento al equipo eléctrico. Schneider Electric no asume responsabilidad alguna por las consecuencias emergentes de la utilización de este material.

Square D® es una marca comercial o marca registrada de Schneider Electric. Cualquier otra marca comercial utilizada en este documento pertenece a sus respectivos propietarios.

Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation, l'utilisation, l'entretien et la maintenance du matériel électrique. Schneider Electric n'assume aucune responsabilité des conséquences éventuelles découlant de l'utilisation de cette documentation.

Square D® est une marque commerciale ou marque déposée de Schneider Electric. Toutes autres marques commerciales utilisées dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

**Schneider Electric**  
1601 Mercer Road  
Lexington, KY 40511 USA  
1-888-778-2733  
www.schneider-electric.us

Importado en México por:  
**Schneider Electric**  
Calz. J. Rojo Gómez 1121-A  
Col. Gpe. del Moral 09300  
México, D.F.  
Tel. 55-5804-5000  
www.schneider-electric.com.mx

**Schneider Electric**  
19 Waterman Avenue  
Toronto, Ontario M4B 1Y2  
1-800-565-6699  
www.schneider-electric.ca

40272-078-04