

Series
Serie
Série
G04



7 85901 50422 1



40281-731-02
04/2007
Lexington, KY, USA

50422

PK8FL Cover Lock Kit

Accesorio de bloqueo de la cubierta PK8FL

Kit de verrouillage de couvercle PK8FL

Retain for future use. / Conservar para uso futuro. / À conserver pour usage ultérieur.

Kit Contents	Contenido del accesorio	Contenu du kit
1 Lock assembly	1 ensamble de bloqueo	1 assemblage de verrouillage
1 Lock bracket	1 soporte del bloqueo	1 support de verrouillage
2 10-32 x 3/16 in. Screws	2 tornillos de 10-32 x 3/16	2 vis de 10-32 x 3/16
2 Keys	2 llaves	2 clés

⚠ DANGER / PELIGRO / DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

- Apply appropriate personal protective equipment (PPE) and follow safe electrical work practices. See NFPA 70E.
- This equipment must only be installed and serviced by qualified electrical personnel.
- Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment.
- Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off.
- Replace all devices, doors and covers before turning on power to this equipment.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO POR ARQUEO

- Utilice equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad eléctrica establecidas por su Compañía, consulte la norma 70E de NFPA.
- Solamente el personal eléctrico especializado deberá instalar y prestar servicio de mantenimiento a este equipo.
- Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo en él.
- Siempre utilice un dispositivo detector de tensión nominal adecuado para confirmar la desenergización del equipo.
- Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de volver a energizar el equipo.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC

- Portez un équipement de protection personnelle (ÉPP) approprié et observez les méthodes de travail électrique sécuritaire. Voir NFPA 70E.
- Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation et l'entretien de cet appareil.
- Coupez l'alimentation de l'appareil avant d'y travailler.
- Utilisez toujours un dispositif de détection de tension ayant une valeur nominale appropriée pour vous assurer que l'alimentation est coupée.
- Remplacez tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre l'appareil sous tension.

Si ces directives ne sont pas respectées, cela entraînera la mort ou des blessures graves.



SQUARE D

Installation


1. Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment.
2. Remove cover (C) from load center.
3. Remove knockout in door (E) and both 0.25 in. dia. (6.35 mm) knockouts in cover (C).
4. Attach lock bracket (A) to the cover (C) with screws (B) as shown. Torque screws to 25 lb-in. (2.8 N•m).
5. Remove hex nut (F) from lock assembly (D) and insert lock assembly through knockout in door. Re-attach hex nut (F) to lock assembly (D) as shown.
6. Reinstall cover (C) on load center

Instalación

1. Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo en él.
2. Desmonte la cubierta (C) del centro de carga.
3. Retire el disco desprendible en la puerta (E) y ambos discos desprendibles de 6,35 mm (0,25 pulg) de diámetro en la cubierta (C).
4. Instale el soporte del bloqueo (A) en la cubierta (C) utilizando los tornillos (B) como se muestra. Apriete los tornillos en 2,8 N•m (25 lbs-pulg).
5. Retire la tuerca hexagonal (F) del ensamble de bloqueo (D) e inserte el ensamble por el disco desprendible en la puerta. Vuelva a instalar la tuerca hexagonal (F) en el ensamble de bloqueo (D) como se muestra.
6. Vuelva a instalar la cubierta (C) del centro de carga.

Installation

1. Couper l'alimentation de l'appareil avant d'y travailler.
2. Retirer le couvercle (C) du centre de distribution
3. Retirer la débouchure dans la porte (E) et les deux débouchures de 6,35 mm (0,25 po) de diamètre du couvercle (C).
4. Fixer le support de verrouillage (A) au couvercle (C) à l'aide des vis (B) comme indiqué. Serrer les vis au couple de 2,8 N•m (25 lb-po).
5. Retirer l'écrou hexagonal (F) de l'assemblage de verrouillage (D) et insérer l'assemblage dans la débouchure de la porte. Resserrer l'écrou hex. (F) sur l'assemblage de verrouillage (D) comme indiqué.
6. Réinstaller le couvercle (C) du centre de distribution.



Made in USA

Hecho en EUA

Fabriqué aux É.-U.

Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel. No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material.

Solamente el personal especializado deberá instalar, hacer funcionar y prestar servicios de mantenimiento al equipo eléctrico. Schneider Electric no asume responsabilidad alguna por las consecuencias emergentes de la utilización de este material.

Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation, l'utilisation, l'entretien et la maintenance du matériel électrique. Schneider Electric n'assume aucune responsabilité des conséquences éventuelles découlant de l'utilisation de cette documentation.

Schneider Electric USA

1601 Mercer Road
Lexington, KY 40511 USA
(1-888-778-2733)
www.us.SquareD.com

40281-731-02

Importado en México por:
**Schneider Electric México,
S.A. de C.V.**

Calz. J. Rojo Gómez 1121-A
Col. Gpe. del Moral 09300
México, D.F.

Tel. 55-5804-5000

www.schneider-electric.com.mx

Schneider Electric Canada

19 Waterman Avenue,
M4B 1 Y2
Toronto, Ontario
1-800-565-6699
www.schneider-electric.ca