

Series  
Serie  
Série  
F01

Replaces  
Reemplaza  
Remplace  
40272-267-02 09/2001



40272-267-03  
06/2006  
Lexington, KY, USA  
42182

**GTK03C  
Equipment Grounding Lug Kit  
Accesorio de zapatas de  
puesta a tierra del equipo  
Kit de cosses de m.à.l.t. de  
l'appareil**



Retain for future use. / Conservar para uso futuro. / À conserver pour usage ultérieur.

**Contents**

2 Cu Ground Lugs  
1 Mounting Screw

**Contenido**

2 zapatas de tierra de Cu  
1 tornillo de montaje

**Contenu**

2 cosses de m.à.l.t. en Cu  
1 vis de montage

**Installation**

**Instalación**

**Installation**

**⚠ DANGER / PELIGRO / DANGER**

**HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH**

- Apply appropriate personal protective equipment (PPE) and follow safe electrical work practices. See NFPA 70E.
- This equipment must only be installed and serviced by qualified electrical personnel.
- Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment.
- Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off.
- Replace all devices, doors and covers before turning on power to this equipment.

**Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.**

**PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO POR ARQUEO**

- Utilice equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad eléctrica establecidas por su Compañía, consulte la norma NFPA 70E.
- Solamente el personal eléctrico especializado deberá instalar y prestar servicio de mantenimiento a este equipo.
- Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo en él.
- Siempre utilice un dispositivo detector de tensión nominal adecuado para confirmar la desenergización del equipo.
- Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de volver a energizar el equipo.

**El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.**

**RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC**

- Portez un équipement de protection personnel (ÉPP) approprié et observez les méthodes de travail électrique sécuritaire. Voir NFPA 70E.
- Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation et l'entretien de cet appareil.
- Coupez l'alimentation de l'appareil avant d'y travailler.
- Utilisez toujours un dispositif de détection de tension à valeur nominale appropriée pour s'assurer que l'alimentation est coupée.
- Remplacez tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre l'appareil sous tension.


**Si ces directives ne sont pas respectées, cela entraînera la mort ou des blessures graves.**



**SQUARE D**

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Remove existing lugs from back of enclosure, using 5/16 in. hex driver.</li> <li>2. Position ground lugs (A) over hole in enclosure.</li> <li>3. Secure with mounting screw (B) using 5/16 in. hex driver.</li> <li>4. Install wiring to grounding bar. See wiring diagram inside cover for wire size and wire binding screw torque.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Retire las zapatas existentes de la parte posterior del gabinete utilizando un desatornillador hexagonal de 5/16.</li> <li>2. Coloque las zapatas de puesta a tierra (A) sobre el agujero en el gabinete.</li> <li>3. Sujételas con el tornillo de montaje (B) utilizando un desatornillador hexagonal de 5/16.</li> <li>4. Instale los cables en la barra de puesta a tierra. Consulte el diagrama de alambrado en el interior de la cubierta para obtener el calibre del cable y el par de apriete del tornillo de sujeción de cables.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Retirer les cosses existantes de l'arrière du coffret en utilisant un tournevis hexagonal de 5/16 po.</li> <li>2. Positionner les cosses de m.à.l.t. (A) au-dessus du trou dans le coffret.</li> <li>3. Fixer avec la vis de montage (B) en utilisant un tournevis hexagonal de 5/16 po.</li> <li>4. Installer le câblage sur la barre de m.à.l.t. Consulter le schéma de câblage à l'intérieur du couvercle pour obtenir le calibre des fils et le couple de serrage de la vis de fixation de fils.</li> </ol> |
|---|---|---|

40 lb-in / lbs-pulg / lb-po  
(4,5 N•m)



Wire Size Calibre de conductor Calibre du fil	Torque Par de apriete Couple de serrage
#10-14 AWG Cu	35 lb-in (4,0 N•m)
#8 AWG Cu	40 lb-in (4,5 N•m)
#6 AWG Cu	45 lb-in (5,1 N•m)

**Made in USA**

**Hecho en EUA**

**Fabriqué aux É.-U.**

Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel. No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material.

Solamente el personal especializado deberá instalar, hacer funcionar y prestar servicios de mantenimiento al equipo eléctrico. Schneider Electric no asume responsabilidad alguna por las consecuencias emergentes de la utilización de este material.

Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation, l'utilisation, l'entretien et la maintenance du matériel électrique. Schneider Electric n'assume aucune responsabilité des conséquences éventuelles découlant de l'utilisation de cette documentation.

**Schneider Electric USA**  
1601 Mercer Road  
Lexington, KY 40511 USA  
1-888-778-2733  
www.us.SquareD.com

40272-267-03

Importado en México por:  
**Schneider Electric México,  
S.A. de C.V.**  
Calz. J. Rojo Gómez 1121-A  
Col. Gpe. del Moral 09300  
México, D.F.  
Tel. 55-5804-5000  
www.schneider-electric.com.mx

**Schneider Electric Canada**  
19 Waterman Avenue,  
M4B 1 Y2  
Toronto, Ontario  
1-800-565-6699  
www.schneider-electric.ca